

100 資源班建物安全改善工程成果照片

★施工前



照片說明：教室內牆面。



照片說明：教室外牆面。

★施工中



照片說明：拆除距離不合格之牆面及鋼架。



照片說明：拆除距離不合格之牆面及鋼架。



照片說明：拆除距離不合格之牆面及鋼架。



照片說明：拆除距離不合格之牆面及鋼架。

★施工後



照片說明：走廊標準距離 1.8 米。



照片說明：教室內牆面。



照片說明：教室外牆面。



照片說明：電燈及電風扇復原。



照片說明：電燈及天花板復原。



照片說明：教室及環境復原。